



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
по Пушкинскому району**

141200, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1а
Телефон: (495)-993-55-02 Факс: (495)-993-55-02

18.05.2018 г. № 422 -2-10-29-19
На № _____ от _____

Директору Ивантеевского филиала
Московского политехнического
университета

А.В. Сыроватскому

улица Семёновская Б., дом 38, город
Москва, 107023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

«18» мая 2018г.

г. Пушкино

(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Пушкинского района Московской области по пожарному
надзору Максименко Виталий Васильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы проверки противопожарного состояния объекта надзора и постановление №195 от 15.05.2018г. в отношении юридического лица Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политехнический Университет), юрид. адрес: 107023, город Москва, улица Семёновская Б., дом 38 (ОГРН 1167746817810),

(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

расположенного по адресам: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44;
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37;
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что

В период с 25.04.2018г. по 28.04.2018г. при проведения плановой выездной проверки противопожарного состояния объекта защиты Московского Политехнического Университета по адресам: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44; 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37; 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5, установлено, что юридическое лицо Московский Политехнический Университет 28.04.2018г. в 11 ч. 10 мин. нарушило: требования пожарной безопасности

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты,

требования которых были нарушены)

а именно:

Общезитие	
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5	
1.	Дверь запасного эвакуационного выхода, с 1-го этажа на лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)
2.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)

3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены) (п. 55 ППР в РФ)
4.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР в РФ)
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Колледж 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37	
6.	В декларацию пожарной безопасности на объект защиты не внесены уточнения в связи с изменением наименования юридического лица (ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91)
7.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
8.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 ППР в РФ)
9.	Эвакуационные пути не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР в РФ)
10.	Двери лестничных клеток не в полном объеме обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97*)
11.	Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара (над дверями эвакуационных выходов на первом этаже (помещения кафе) отсутствуют световые табло «ВЫХОД») (ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009)
12.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены) (п. 55 ППР в РФ)
13.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР в РФ)
14.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 ППР в РФ)
15.	В здании на путях эвакуации для отделки полов допускается применение отделочных материалов (линолеум) с не подтвержденными пожарно-техническими характеристиками (сертификаты пожарной безопасности не представлены) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009)
16.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)
17.	В коридорах в полу на путях эвакуации (коридор в направлении к кафе) имеются перепады высот менее 45 см (статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*)
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44	
18.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
19.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты (не исправны шлейфы №20, №21 Блок №1; шлейфы №28, №29 Блок №2) (п. 61 ППР в РФ)
20.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 ППР в РФ)
21.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)
22.	На дверях производственных и складских участков отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех)

23.	Здания и помещения не в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной защиты (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех) (ст. 46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1.2 СП 5.13130.2009 прил. «А»)
-----	---

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.1 КоАП в РФ

указываются существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба) (указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Принять исчерпывающие меры по устранению указанных нарушений норм и правил пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. О результатах рассмотрения представления сообщить в течение 1 (одного) месяца должностному лицу, внесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

В.В. Максименко
(расшифровка подписи)

Представление получил

07.06.2018г. директор

(дата, должность, подпись)

(ФИО)

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

МО., г. Химки, ул. Новокуркинское ш., д.34, тел: (495)-916-39-19, email: und_mo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району

МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел. (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЯ № 56/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
"Московский Политехнический Университет" – Директору Ивантеевского филиала Московского
Политехнического Университета Сыроватский А.В.**


во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Пушкинского района Московской области по пожарному надзору № 56 от «02» апреля 2018 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» апреля 2018 по «28» апреля 2018 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Пушкинского района по пожарному надзору, начальником отделения НД по г. Ивантеевка майором внутренней службы Жуковым Виктором Алексеевичем и государственным инспектором Пушкинского района по пожарному надзору, инспектором отделения НД по г. Ивантеевка старшим лейтенантом внутренней службы Тихоновым Евгением Александровичем на территории, в зданиях и сооружениях, а также в помещениях объекта надзора Московский Политехнический Университет расположенного по адресам: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44; 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37; 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5.
совместно с: Главным энергетиком Лифановым А.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общежитие 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5				
1.	Дверь запасного эвакуационного выхода, с 1-го этажа на лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.»	01.02.2019г	
2.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежур-	п. 64 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий де-	01.02.2019г	

	ного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	журного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.»		
3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены)	п. 55 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.»	01.02.2019г	
4.	Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	п. 57 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).»	01.02.2019г	
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.»	01.02.2019г	
Колледж 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37				
6.	В декларацию пожарной безопасности на объект защиты не внесены уточнения в связи с изменением наименования юридического лица	ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91	01.02.2019г	
7.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.»	01.02.2019г	
8.	Руководитель организации не организовал (не реже 1	п. 24 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и огражде-	01.02.2019г	

	раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	ний на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.»		
9.	Эвакуационные пути не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности	п. 33 ППР в РФ «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	01.02.2019г	
10.	Двери лестничных клеток не в полном объеме обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.02.2019г	
11.	Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара (над дверями эвакуационных выходов на первом этаже (помещения кафе) отсутствуют световые табло «ВЫХОД»)	ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.02.2019г	
12.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены)	п. 55 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.»	01.02.2019г	
13.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	п. 57 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).»	01.02.2019г	
14.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый	п. 22 ППР в РФ «Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения	01.02.2019г	



	предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями ()	противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.»		
15.	В здании на путях эвакуации для отделки полов допускается применение отделочных материалов (линолеум) с не подтвержденными пожарно-техническими характеристиками (сертификаты пожарной безопасности не представлены)	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.»	01.02.2019г	
16.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п. 64 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.»	01.02.2019г	
17.	В коридорах в полу на путях эвакуации (коридор в направлении к кафе) имеются перепады высот менее 45 см	статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.02.2019г	
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44				
18.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.»	01.02.2019г	
19.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты (не исправны шлейфы №20, №21 Блок №1; шлейфы №28, №29 Блок №2)	п. 61 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт провер-	01.02.2019г	

		ки.»		
20.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.»	01.02.2019г	
21.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п. 64 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.»	01.02.2019г	
22.	На дверях производственных и складских участков отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех)	п. 20 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".»	01.02.2019г	
23.	Здания и помещения не в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной защиты (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех)	ст. 46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1.2 СП 5.13130.2009 прил. «А»	01.02.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МО, г. Химки, ул. Новокуркинское шоссе, д.34, тел: (495)-668-17-32, email: und_mo@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПУШКИНСКОМУ РАЙОНУ
МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел. (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru

« 28 » апреля 20 18 года
12 ч. 00 мин.

г. Пушкино
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 56

По адресу/адресам: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44;
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37;
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 56 от 02.04.2018г. Главного государственного
инспектора Пушкинского района по пожарному надзору Максименко Виталия Васильевича
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский политехнический университет"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 »	04	2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.	Продолжительность 03 часа 00 минут
« 26 »	04	2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 02 часа 00 минут
« 28 »	04	2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность 01 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/06 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом НД по Пушкинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по МО
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Московский Политехнический Университет 05.04.2018г. и в день начала проверки 25.04.2018г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Пушкинского района по пожарному надзору, начальник отделения НД по г. Ивантеевка майор внутренней службы Жуков Виктор Алексеевич; Государственный инспектор Пушкинского района по пожарному надзору, инспектор отделения НД по г. Ивантеевка старший лейтенант внутренней службы Тихонов Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Главный энергетик Лифанов А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
Общежитие 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Студенческий городок, д. 5		
1.	Дверь запасного эвакуационного выхода, с 1-го этажа на лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)	Московский Политехнический Университет
2.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены) (п. 55 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
4.	Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Московский Политехнический Университет
Колледж 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 37		
6.	В декларацию пожарной безопасности на объект защиты не внесены уточнения в связи с изменением наименования юридического лица (ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91)	Московский Политехнический Университет
7.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Московский Политехнический Университет
8.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
9.	Эвакуационные пути не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР в РФ)	Московский Политехнический

		Университет
10.	Двери лестничных клеток не в полном объеме обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97*)	Московский Политехнический Университет
11.	Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара (над дверями эвакуационных выходов на первом этаже (помещения кафе) отсутствуют световые табло «ВЫХОД») (ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009)	Московский Политехнический Университет
12.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего пожарного водопровода (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (документы не представлены) (п. 55 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
13.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
14.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
15.	В здании на путях эвакуации для отделки полов допускается применение отделочных материалов (линолеум) с не подтвержденными пожарно-техническими характеристиками (сертификаты пожарной безопасности не представлены) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009)	Московский Политехнический Университет
16.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
17.	В коридорах в полу на путях эвакуации (коридор в направлении к кафе) имеются перепады высот менее 45 см (статья 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*)	Московский Политехнический Университет
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44		
18.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Московский Политехнический Университет
19.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты (не исправны шлейфы №20, №21 Блок №1; шлейфы №28, №29 Блок №2) (п. 61 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
20.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет

21.	На диспетчерском посту отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ)	Московский Политехнический Университет
22.	На дверях производственных и складских участков отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех)	Московский Политехнический Университет
23.	Здания и помещения не в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной защиты (гараж, инструментальный цех, заготовительный цех, механосборочный цех) (ст. 46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1.2 СП 5.13130.2009 прил. «А»)	Московский Политехнический Университет

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

/ В.А. Жуков /

/Е.А. Тихонов/

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Ивантеевского филиала Московского политехнического университета Сыроватский А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)